

Tabla de conversión de temperaturas

Temperature conversion table

Baja temperatura (low fire) (loza Earthenware) PA Blanca cono 06 a 03 - 1000 a 1083 C° PM Negra cono 06 a 04 - 1000 a 1064 C°	1000 a 1083 C° cono 06 a cono 03	1832 a 1981.4° F
Media temperatura (mid fire) (gres y porcelana stoneware) PRNI Negra cono 5 a 7 - 1185 a 1240 C° PRNF Negra cono 5 a 7 - 1185 a 1240 C°		
Media y alta temperatura (mid fire) PRAI Blanca cono 5 a 10 - 1185 a 1285 C° PRAF Blanca cono 5 a 10 - 1185 a 1285 C° Berlín cono 5 a 10 - 1185 a 1285 C° Crema con pecas cono 5 a cono 7 - 1185 a 1240 C°	1185 a 1285 C° cono 5 a cono 10	2165 a 2345° F
Alta temperatura (high fire) (porcelana porcelain) cono 5 a 9 - 1186 a 1270 C°	1186 a 1270 C° cono 5 a cono 9	2163.2 a 2231.6° F



Tienda cerámica

Tabla de conversión de temperaturas

Temperature conversion table

Baja temperatura (low fire) (loza Earthenware) PA Blanca cono 06 a 03 - 1000 a 1083 C° PM Negra cono 06 a 04 - 1000 a 1064 C°	1000 a 1083 C° cono 06 a cono 03	1832 a 1981.4° F
Media temperatura (mid fire) (gres y porcelana stoneware) PRNI Negra cono 5 a 7 - 1185 a 1240 C° PRNF Negra cono 5 a 7 - 1185 a 1240 C°		
Media y alta temperatura (mid fire) PRAI Blanca cono 5 a 10 - 1185 a 1285 C° PRAF Blanca cono 5 a 10 - 1185 a 1285 C° Berlín cono 5 a 10 - 1185 a 1285 C° Crema con pecas cono 5 a cono 7 - 1185 a 1240 C°	1185 a 1285 C° cono 5 a cono 10	2165 a 2345° F
Alta temperatura (high fire) (porcelana porcelain) cono 5 a 9 - 1186 a 1270 C°	1186 a 1270 C° cono 5 a cono 9	2163.2 a 2231.6° F



Tienda cerámica